

<b>Descripción</b>	HEMPEL'S DEGREASER 99611 es un agente limpiador para la eliminación de los contaminantes de superficies, incluidos aceite, grasa, cera y siliconas. Ideal para la preparación de maderas enceradas antes de la pintura.
<b>Uso recomendado:</b>	Para la eliminación de capas de cera, residuos de silicona de moldes y del abrillantador utilizado para el pulido de la fibra de vidrio. Idóneo para su uso antes de pulir la fibra de vidrio. Apto como limpiador de herramientas después del uso de productos epoxi de dos componentes.
<b>Disponibilidad</b>	Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación
<b>DATOS TÉCNICOS:</b>	
Colores	00000/ Transparente
Punto de inflamación	28 °C [82.4 °F]
Peso específico	0.9 kg/ltr [7.1 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COV:	681 g/l [5.7 lb/gal EE. UU.]
	<i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>
<b>DETALLES DE APLICACIÓN:</b>	
Método de aplicación:	Utilice un trapo sin pelusas
<b>Seguridad:</b>	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.
PREPARACION DE SUPERFICIE:	<b>Preparación:</b> Utilice siempre un trapo sin pelusas para evitar la contaminación innecesaria de la superficie.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	<b>Método:</b> Lleve a cabo el desengrasado en una zona con buena ventilación. Sumerja el trapo en el producto y aplíquelo realizando trazos rectos; a continuación, retírelo de nuevo mediante trazos rectos. No abarque una superficie superior al metro cuadrado cada vez que limpie, cambie el trapo antes de pasar a la siguiente zona. Nota: No lo utilice en un sistema de pintura de acabado.
OBSERVACIONES:	No se debe utilizar en superficies con pintura de acabado, linóleo, plástico, suelos asfálticos, aluminio y similares.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.
Nota:	<b>HEMPEL'S DEGREASER 99611</b>
EDITADA POR:	HEMPEL A/S <span style="float: right;">9961100000</span>

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. \*Marca registrada por HEMPEL.